



- Elevador Parado
- Programação Necessária
- Recomendado



Trinco de Porta TV4



O trinco TV4 é um dispositivo eletromecânico que mantém as portas de pavimento de abertura manual (porta de eixo vertical) fechadas e travadas, impedindo sua abertura enquanto o elevador não estiver parado no andar. O trinco TV4 ainda monitora eletricamente a situação da porta (fechada ou aberta) e envia essa informação para o quadro de comando que libera ou não a movimentação do elevador.

O conjunto formado por todos os trincos de porta TV4 garante a segurança dos usuários do elevador e impede a abertura acidental das portas de pavimento.

Não conformidade encontrada em seu elevador:

Trincos de porta com desgastes e/ou defeitos

Trincos de porta obsoletos

A causa



O movimento constante de abertura e fechamento das portas de pavimento provoca um desgaste natural nos componentes do trinco e, conseqüentemente, possíveis desregulagens por fadiga do material. Além disso, a atualização tecnológica dos produtos Atlas Schindler levou à criação de um modelo novo, mais eficaz e mais seguro.

O problema



O desgaste natural pode resultar em mau funcionamento ou falta de acionamento dos trincos de porta, possibilitando a abertura acidental das portas de pavimento quando o elevador não se encontra no andar, podendo provocar acidentes graves.



A solução



- Substituição dos trincos de porta.
- Ajustes e testes nos trincos de acordo com os padrões técnicos exigidos.
- Inclusão de lacre inviolável para certificação da integridade dos componentes do trinco.
- Inclusão de janela para visualização do engatamento do conjunto.
- Inclusão de etiqueta de identificação com mês/ano de fabricação e tipo de trinco.

Utilize o QR Code ao lado para conhecer mais sobre o Trinco de Porta TV4.



Na Atlas Schindler, a segurança das pessoas é prioridade máxima, por isso é nosso compromisso transmitir todas as preocupações e riscos associados ao desgaste ou qualquer outra falha, assim que uma não conformidade é detectada, principalmente onde existe um risco para os passageiros.



Responsável Técnico

Elevadores Atlas Schindler
Av. do Estado, 6116
01516-900 Sao Paulo
SP Brasil
www.atlas.schindler.com