InfoCard Segurança do Usuário





Troca de óleo e eliminação de vazamento da Máquina de Tração



O óleo é um elemento indispensável para a lubrificação e redução do desgaste dos componentes da Máquina de Tração, item responsável pela movimentação da cabina e do contrapeso sempre que um passageiro faz uma chamada.

Não conformidade encontrada em seu elevador:

Vazamento de óleo da Máquina de Tração

___ Troca de óleo da Máquina de Tração

A causa



Com o passar do tempo e o funcionamento contínuo do elevador, o óleo que lubrifica o sistema de engrenagens da máquina de tração perde suas propriedades químicas, como a viscosidade, não sendo mais eficiente na sua lubrificação interna. Os pontos de vedações da máquina, além de retentores e gaxetas, também sofrem desgaste, o que pode provocar vazamentos.

O problema



O uso de um lubrificante vencido provoca desgastes nas engrenagens da máquina de tração. Os vazamentos que eventualmente possam ocorrer, além de deixar a máquina com um aspecto de sujidade, deixam a mesma trabalhando com o nível de óleo menor que o necessário. A diminuição de sua lubrificação interna pode provocar seu travamento com consequente prejuízo para os usuários.

A solução



Copyright © 2019 INVENTIO AG - ICSU.BR.006 V01 • 012796 V1

O Kit Troca de Óleo é um importante serviço de substituição do óleo lubrificante e de limpeza interna da máquina de tração, que inclui eventualmente a troca dos retentores, juntas e outros componentes que garantam a estanqueidade do conjunto de tração. Essa substituição elimina situações de desconforto aos passageiros porque confere maior durabilidade ao equipamento, evita vibrações na cabina e minimiza a possibilidade de travamento da máquina de tração do elevador.



Utilize o QR Code ao lado para saber mais sobre a troca de óleo e eliminação de vazamento da Máquina de Tração.



Na Atlas Schindler, a segurança das pessoas é prioridade máxima, por isso é nosso compromisso transmitir todas as preocupações e riscos associados ao desgaste ou qualquer outra falha, assim que uma não conformidade é detectada, principalmente onde existe um risco para os passageiros.



Elevadores Atlas Schindler Av. do Estado, 6116 01516-900 Sao Paulo SP Brasil www.atlas.schindler.com